Manual do usuário

600TM

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE INSERÇÃO





Sumário

| CAPÍTULO 1 - SEGURANÇA | 4 |
|--|----|
| 1.1 – Informações gerais e notas para o usuário | 4 |
| 1.2 – Uso previsto | 4 |
| 1.3 – Uso indevido | 5 |
| 1.4 - Transporte | 5 |
| 1.5 – Características gerais | 5 |
| CAPÍTULO 2 – ESTRUTURA DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO | 5 |
| 2.1 - Remoto | 5 |
| 2.2 - Integral | 6 |
| 2.3 - Fixo | 6 |
| CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO | 6 |
| CAPÍTULO 4 – INSTALAÇÃO MECÂNICA | 7 |
| 4.1 – Esvaziar a linha | 7 |
| 4.2 – Fazer furação para encaixe do bocal | 7 |
| 4.3 – Soldar bocal na tubulação | 7 |
| 4.4 – Acoplar válvula ao bocal | 7 |
| 4.5 – Instalar o 600TM na linha | 8 |
| 4.6 – Instalar o extrator ao medidor | 8 |
| 4.7 – Posicionar medidor | 8 |
| 4.8 – Travar o medidor | 9 |
| 4.9 – Instale os cabos de aterramento | 9 |
| CAPÍTULO 5 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 9 |
| 5.1 – Ligar cabos de interligação | 9 |
| 5.2 - Ligar conversor | 9 |
| 5.2 – Configurações básicas | 10 |
| CAPÍTULO 6 – INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO | 10 |
| 6.1 – Entrada e saída do fluído no 600TM | 10 |
| 6.2 – Conexão na entrada (curva, "tê" ou redução) | 11 |
| 6.3 – Instalação em linha com curvas | 11 |
| 6.4 – Instalação em linha com descargas | 12 |
| 6.5 – Instalação em linha com bomba | 12 |
| 6.6 – Instalação em linha com válvula de controle | 12 |



| CAPÍTULO 7 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS | 13 |
|--|----|
| 7.1 – Problemas na inserção do medidor ao processo | 13 |
| 7.2 – Problemas na medição | 13 |
| 7.3 – Problemas na extração do medidor | 13 |
| CAPÍTULO 8 – GARANTIA | 13 |
| 8.1 – Condições de quebra da garantia | 13 |



CAPÍTULO 1 - SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA

Por razões de clareza, o manual não contém todas as informações detalhadas do equipamento e tampouco pode considerar todos os casos imagináveis de funcionamento ou manutenção. Se faltarem informações ou esclarecimentos não abordados neste manual, favor entrar em contato com o departamento técnico da Enginstrel Engematic.



1.1 - Informações gerais e notas para o usuário

- Você deve ler atentamente estas instruções antes da instalação e comissionamento do dispositivo.
- Estas instruções são uma parte importante do produto e devem ser mantidas para referência futura, contém uma visão geral e não informações detalhadas sobre todos os projetos para este produto ou todos os aspectos possíveis de instalação, operação e manutenção.
- Para obter informações adicionais ou se ocorrer em problemas específicos que não são tratados nessas instruções, contate a Enginstrel Engematic.
- O conteúdo destas instruções não é parte de qualquer acordo anterior ou existente, promessa ou relação jurídica, nem se destina a alterar o mesmo.
- Este produto é construído com base em tecnologia de ponta e é operacionalmente seguro. Ele foi testado e saiu da fábrica em perfeito estado de funcionamento a partir de uma perspectiva de segurança. A informação no manual deve ser observada e seguida, a fim de manter este estado durante todo o período de operação.
- Modificações e reparações no produto só podem ser realizadas se expressamente permitidas por estas instruções.
- Apenas observando todas as instruções de segurança e todos os símbolos de segurança/alerta nestas instruções pode aperfeiçoar a proteção do pessoal e do ambiente, bem como a operação segura e livre de falhas do dispositivo ser assegurada.
- Informações e símbolos diretamente no produto devem ser observados. Eles não podem ser removidos e devem ser totalmente legíveis em todos os momentos.

1.2 – Uso previsto

- O medidor de vazão eletromagnético modelo por inserção 600TM, destina-se para aplicação nas seguintes condições:
- Para fluídos condutivos eletricamente, sem sólidos, ou com baixa concentração de sólidos (< 5%), em estação de tratamento de efluentes (ETA e ETE), águas residuais, águas de reuso, água de diluição, águas de alimentação de processo etc.



1.3 - Uso indevido

- São considerados situações de utilização indevida para o medidor de vazão eletromagnético 600TM, tais como:
- Auxiliar de escalada, suporte para averiguação, utilizando-o como degrau para transposição de área e outras atividades que são sejam de medição.
- Fluídos não condutivos eletricamente
- Fluídos com alta concentração de sólidos (>5%)

1.4 - Transporte

- Manter sempre o tampão de proteção para as partes molhadas (eletrodos de medição e revestimento), no momento do transporte, para evitar avarias mecânicas nos mesmos.
- Manter sempre travado o tubo de inserção por segurança e para melhor manuseio durante o transporte.


1.5 - Características gerais

- Princípio de Medição: Eletromagnético de Vazão por inserção
- Fabricante: ENGINSTREL ENGEMATIC Instrumentação Ltda
- Modelo: 600TM
- Material Construtivo do Corpo: SS316L, Titânio, 254SMO
- Material Construtivo do Revestimento: Teflon PFA
- Material Construtivo dos Eletrodos: SS316L ou Titânio ou Tantâlo
- Tipo de Instalação: Bocal de 2" com válvula de bloqueio de passagem plena
- Eletrodos: ficam à 1/8 do diâmetro da tubulação, considerando o diâmetro nominal da tubulação
- Tipo de Conexão ao Processo: 2" NPT
- Disponibilidade de instalação e remoção do processo fabril sem paradas de processo (saque à quente).

CAPÍTULO 2 - ESTRUTURA DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO

2.1 - Remoto

Instalação do medidor eletromagnético de vazão 600TM na versão remota, onde o conversor é conectado remotamente.





2.2 - Integral

Instalação do medidor eletromagnético de vazão 600TM na versão integral, onde o conversor é conectado diretamente.




Figura 2 - 600TM ligação integral

2.3 - Fixo

Instalação do medidor eletromagnético de vazão 600TM na versão fixa, onde o equipamento não tem ajuste de inserção e não pode ser sacado à quente.





Figura 3 - Versão fixa

CAPÍTULO 3 – PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO

Quando um fluido condutivo, com uma velocidade V (m/s) média, se movimenta em um tubo com diâmetro D (m) conhecido usa-se uma haste eletricamente isolada com um par de Eletrodos instalados estrategicamente para guiar, através de cabos especiais a força eletromotriz induzida (E) para a eletrônica. A taxa de variação de sinal é diretamente proporcional a velocidade. A eletrônica do conversor amplifica e processa o sinal para exibir como vazão. Esta também totaliza e transmite o sinal analógico ou digital.






CAPÍTULO 4 - INSTALAÇÃO MECÂNICA

4.1 - Esvaziar a linha

4.2 - Fazer furação para encaixe do bocal

Em caso de tubulação vertical o furo pode localizar-se na melhor posição sem posicionamento específico, **porém nunca instalado em locais com fluxo de água descendente**. Em caso de tubulação horizontal, o instrumento deve ser instalado da seguinte forma:



4.3 – Soldar bocal na tubulação

A face inferior do bocal deve ficar tangente ao diâmetro interno do tubo, isto reflete diretamente no funcionamento do medidor.





Figura 6 - Soldagem do bocal

4.4 - Acoplar válvula ao bocal

Utilizar a respectiva vedação para a rosca.





4.5 - Instalar o 600TM na linha

O medidor já é enviado com posicionamento para instalação mas deve-se garantir que o curso do medidor esteja totalmente recuado antes de acoplá-lo à válvula, caso esteja solta ou venha a existir a necessidade de solta-la, trave a haste principal do medidor com a chave enviada junto ao conjunto antes de manuseá-lo (figura 9). Utilizar a respectiva vedação para a rosca. Alinhar haste de medição com o sentido da tubulação, isto é extremamente importante para o funcionamento do medidor. Manter os furos alinhados como na figura 7 para possibilitar a instalação do extrator e atentar-se ao sentido de fluxo. Nesta etapa a válvula deve permanecer fechada.




Figura 8 – Instalação do medidor á linha

4.6 - Instalar o extrator ao medidor

Parafuse o extrator ao medidor nos furos que se encontram alinhados, para evitar choques entre o revestimento e a válvula garanta que a haste principal do medidor está travada e cheque o alinhamento da haste de medição mais uma vez com nível ou prumo apoiado nas faces planas paralelas ou nas perpendiculares a haste de medição de acordo com o sentido da tubulação e que está sendo instalado o medidor. Nesta etapa a válvula deve permanecer fechada.






Figura 9 – Instalação do extrator

4.7 – Posicionar medidor

Primeiramente confira o aperto de todas as roscas, então **abra a válvula** destrave a haste (*figura 9*) e com o extrator comece a inserir o medidor ao processo. Siga o cálculo da (*figura 10*) para saber o quanto deve inserir a haste do medidor, **use a haste de medição** (*figura 10*) para conferir a medida.







Comprimento 600TM (mm)
Espessura da parede da tubulação (mm)
Diâmetro interno tubulação (mm)
Medida de instalação (mm)

A = L - P - (Di * 0,125)

Figura 10 - Trava do medidor

Figura 11 – Cálculo para posicionamento do medidor

4.8 - Travar o medidor

Com a chave pino (figura 9) trave a haste de inserção do medidor 600TM. Garanta um bom aperto para que a instalação se mantenha segura e funcional.

4.9 - Instale os cabos de aterramento

Os cabos são enviados devidamente etiquetados e a sua instalação é crucial para o funcionamento do medidor eletromagnético de vazão 600TM.

CAPÍTULO 5 – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

5.1 – Ligar cabos de interligação

Os cabos de interligação só se fazem necessários nos modelos remotos, onde deve-se conectar uma caixa de ligação a outra.




Figura 1 - Ligação dos cabos de interligação

5.2 - Ligar conversor

Ligue a alimentação ao conversor, **consulte o manual** do conversor 583TM antes de efetuar qualquer operação no mesmo.



5.2 - Configurações básicas

Nos menus do conversor 583TM configurar os itens:


- B14 Range de vazão
- o C10 Diâmetro interno da tubulação
- C11 Fator de calibração

CAPÍTULO 6 - INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA INSTALAÇÃO



Para instalação do medidor eletromagnético de vazão 600TM é imprescindível obedecer à regra de instalação







As imagens e exemplos a seguir são meramente ilustrativas, a posição do instrumento representada por eles não interfere na regra de instalação



Abaixo seguem exemplos de instalações corretas e incorretas:

6.1 - Entrada e saída do fluído no 600TM





Figura 2 - Exemplo de local para instalação do medidor 600TM



6.2 – Conexão na entrada (curva, "tê" ou redução)



6.3 - Instalação em linha com curvas




Figura 6 - Exemplo de instalação em linha com diversas curvas



6.4 - Instalação em linha com descargas




Figura 7 - Exemplo de instalação em linha com descargas

6.5 - Instalação em linha com bomba




Figura 8 - Instalação em linha com bombas

6.6 - Instalação em linha com válvula de controle




Figura 9 - Instalação em linha com válvula de controle



CAPÍTULO 7 - SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

7.1 – Problemas na inserção do medidor ao processo

- Verificar a existência de rebarbas no furo do bocal e passagem do medidor
- Verificar se o medidor está destravado
- Verificar se a válvula de passagem está aberta

7.2 – Problemas na medição

- Conferir se o medidor está posicionado na lateral do tubo
- Analisar o cálculo feito (figura 10)
- Conferir TODAS as ligações elétricas que foram feitas em campo
- Verificar a existência de resíduos na ponteira de medição
- Verificar possíveis danos à ponteira de medição, caso sim, contate a ENGINSTREL ENGEMATIC para os devidos reparos

7.3 – Problemas na extração do medidor

- o Analisar as condições do extrator e possíveis avarias, principalmente no fuso
- Verificar se o medidor está destravado
- Verificar se a válvula não foi parcialmente fechada, danificando a haste, caso sim, contate a
 ENGINSTREL ENGEMATIC para os devidos reparos

CAPÍTULO 8 – GARANTIA

 A ENGINSTREL ENGEMATIC garante seus produtos contra qualquer defeito de fabricação ou mal funcionamento, desde que a critério de seus técnicos autorizados se constate defeito em condições normais de uso.

8.1 – Condições de quebra da garantia

- Ligação do instrumento à rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a variações excessivas de voltagem.
- Mau uso e em desacordo com o manual de operação.
- Danos causados por agentes naturais (descarga atmosférica "raios", enchente, maresia, dentre outros) ou exposição excessiva ao calor.
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, poeira, acidez, locais com altas ou baixas temperaturas, etc.
- Danos causados por acidentes.
- o Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente.
- Apresentação de sinais de ajustes ou manutenções realizadas por pessoas não autorizadas pela
 ENGINSTREL ENGEMATIC.



- (15) 3228-3686
- Enginstrel@engematic.com.br
- www.engematic.com.br
- Rua Pilar do Sul, N° 43 a 63, Jardim Leocádia,
 Sorocaba/SP, Brasil

